


ТРЕБОВАНИЯ



● Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и другие потребители электроэнергии должны выполняться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ и Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).

● Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клемме номинального тока вставки (клеймо завода-изготовителя).

● Бытовые электроприборы должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки и электрошнуры. Эксплуатация временных электросетей не разрешается.

● Замеры сопротивления изоляции в силовых и осветительных сетях необходимо проводить не реже одного раза в год.

● Помещения вентиляционных установок должны всегда содержаться в чистоте. Использование вентиляционных камер для других нужд запрещается.

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ